

LIST TECHNICKÝCH ÚDAJOV

PINTY PLUS EVOLUTION vodou riediteľný základ

1. Popis:

Matný akrylový základný náter na vodnej báze ideálny na zaistenie perfektnej priľnavosti, povrchovej úpravy a odolnosti. Má nízky zápach a vďaka minimálnej prítomnosti rozpúšťadiel.

2. Vlastnosti:

Vysoká priľnavosť

Vysoká mechanická odolnosť

Nízky zápach

Vynikajúca odolnosť voči atmosférickým prvkom.

Rýchle schnutie

Veľmi jednoduchá aplikácia

Emisie do interiéru (*)



*Informácie o úrovni emisií prchavých látok v miestnosti uvádzajú riziko toxicity pri vdýchnutí v rozsahu od A+ (veľmi ľahké emisie) do C (silné emisie)

3. Odporúčané použitie:

Vhodný na vnútorné aj vonkajšie použitie. Ideálne na vyplnenie pórov na povrchoch, ako je drevo alebo betón. Vynikajúca priľnavosť na väčšinu plastov a kovov. Použiteľný na akýkoľvek povrch vrátane expandovaného polystyrénu. Odporúča sa pre ochranu všetkých predmetov.

4. Vyhotovenie:

Farby: biely, mat

Plechovky: 400 ml

5. Technická charakteristika:

Báza

akrylová živica

Rozpúšťadlá

Voda a alkohol

Hnacia látka

DME

Hustota

1,04 ± 0,01 g/cm³

Viskozita

13-14 sek. (Ford Cup č. 4, 20 °C)

Obsah sušiny hmotnostne v %

15,1% (teoretická hodnota)

VOC /prchavé organické zlúčeniny/

667g (v závislosti od farby)

Lesk pri 60°

< 10-60° mat

Výdatnosť:

400 ml: 2 m² podľa podkladu

Doba schnutia pri 20°C:

Na dotyk: 15 min.

Medzi nátermi: 60 min

Celková: 60 min.

Teplota pre aplikáciu

od 10 do 35 °C

Odolnosť farby voči teplu

Odporúčaná až do 90 °C

Horľavosť	Extrémne horľavá
Tlak:	5,5 baru pri 20 °C 7,5 baru pri 50 °C
Čistenie	Počas prvých 15 minút vodou a saponátom, následne rozpúšťadlom
Životnosť produktu	> 10 rokov

6. Pokyny:

Povrch, ktorý sa má natrieť, musí byť čistý, suchý a bez akýchkoľvek znečisťujúcich látok. Voľne držiace častice a staré nátery odstráňte drôtenou kefou. Škvryny od tuku odstráňte rozpúšťadlom. Na plasty alebo pozinkovanú oceľ aplikujte špecifický základný náter pre zabezpečenie dokonalej priľnavosti.

Poriadne traste plechovkou 2 minúty po tom, ako budete počuť štrkanie guľôčok a striekajte zo vzdialenosti 25 až 30 cm v tenkých vrstvách krížovou technikou. Aby ste dosiahli rovnomernú konečnú úpravu a vyhli sa odkvapkávaniu farby, odporúča sa aplikovať dve tenké vrstvy namiesto jednej hrubej. Na konci aplikácie preklopte plechovku a striekajte, až kým nebude vychádzať len plyn.

7. Bezpečnosť

Aerosólová plechovka je vybavená príslušnými bezpečnostnými údajmi, ktoré sa musia dodržiavať. Pre ďalšie informácie si pozrite kartu bezpečnostných údajov.

Informácie uvedené v tomto liste technických údajov sú výsledkom výskumu vykonaného v našom laboratóriu ako aj praktických skúseností na základe aplikácií. Avšak vzhľadom na skutočnosť, že výrobky sa dosť často používajú v podmienkach mimo našu kontrolu, nemôžeme zaručiť dobré výsledky produktu, ak sa aplikácie nevykonávajú správne.



Polígono Industrial Empalme
C/ Empalme, 27
Tel. 977 67 76 05 Fax. 977 67 80 72
43712 LLORENÇ DEL PENEDÈS (Tarragona)
novasol@novasolspray.com